

## 対策一覧表

令和3年3月現在

| 路線名        | 個所名              | 通学路の状況・危険の内容         | 主な対策内容   | 事業主体 | 備考       |
|------------|------------------|----------------------|----------|------|----------|
| 町道 本町27号線  | 城一丁目487番地先       | 歩道と車道の区別がない          | 区画線設置    | 蟹江町  |          |
| 町道 本町28号線  | 城一丁目525番地先       | 歩道と車道の区別がない          | 区画線設置    | 蟹江町  |          |
| 町道 近鉄蟹江駅前線 | 本町十一丁目300番地先     | 一部に縁石がない区間がある        | 歩道設置     | 蟹江町  | R1年度対策済み |
| 町道 舟入芝切線   | 月見橋              | 標識が傾いている             | 標識修繕     | 蟹江町  | R1年度対策済み |
| 町道 東三2号線   | 舟入一丁目228番地先      | 雑草が生えており、歩く空間が狭まっている | 草刈り      | 蟹江町  | R1年度対策済み |
| 町道 富吉光西線   | 富吉四丁目102番地先      | 見通しが悪い               | 反射鏡修繕    | 蟹江町  | R1年度対策済み |
| 町道 今藤丸西線   | 須成字下惣作2187-63地先  | 子どもの待機場所が狭い          | 区画線塗り直し  | 蟹江町  |          |
| 町道 本町107号線 | 本町十丁目95-1地先      | 歩道と車道の区別がない          | 区画線設置    | 蟹江町  |          |
| 町道 東水明台線   | 宝四丁目2番地先         | 公園周りに側溝蓋がない          | 側溝蓋新設    | 蟹江町  |          |
| 町道 東郊線     | 宝三丁目3番地先         | 交差点部で車両が接近して危険       | ラバーポール設置 | 蟹江町  |          |
| 町道 光西16号線  | 新千秋字後東57番地先      | 歩道と車道の区別がない          | 区画線設置    | 蟹江町  |          |
| 町道 須成柳瀬線   | 須成字上真菰ヶ坪2453-1地先 | 横断歩道の手前が見通しが悪い       | 飛び出し注意喚起 | 蟹江町  | R2年度対策済み |