


検定証印・基準適合証印の表示

表示箇所は、はかり本体の側面や背面が多いですが、メーカーや種類により様々です。
不明の場合は、販売店やメーカーへの照会が必要になります。

指示はかりの例



目盛板に刻印の例



検定証印

検定証印とは、製造・修理されたはかりが使用される前に、都道府県などの公的機関が検定を行い、合格したはかりに付されます。

銘板に刻印の例



基準適合証印


基準適合証印とは、指定を受けたメーカーが、自社製品について公的機関と同じ基準の検査を行い、合格したはかりに付されます。

電気式はかりの例



ひょう量 6kg/3kg

はかり本体の側面・背面に付いている銘板




精度等級

使用地区

重力加速度

基準適合証印

ひょう量 50t (トラックスケール)



基準適合証印

検定年月