

舟入小学校 対策一覧表

地図番号	箇所	通学路の状況・危険の内容	希望された対策	現地確認実施日	海部建設事務所による対策内容／実施予定時期	公安委員会による対策内容／実施予定時期	町安心安全課による対策内容／実施予定時期	町土木農政課による対策内容／実施予定時期	学校による対策内容／実施予定時期	その他	実施予定時期まとめ	周期2年目、3年目での学校・地域からの特記意見	左記の学校・地域からの特記事項に対する機関からの回答
1	舟入二丁目 県道103号線(境政成新田蟹江線)	横断歩道しか存在しない。	押しボタン式信号機の設置	H27.8.31	①「学童横断注意」の文字とドットマークの路面標示 (<u>実施済み</u>)					他の信号との間隔が狭いという地理的理由で歩行者用信号の設置は難しい	① <u>実施済み</u>		
2	舟入二丁目 県道103号線(境政成新田蟹江線) 「けやきの森 ルポ ハートスクエア」付近	自動車の通行量が多い。速度の速い車が多い。	路面に「学童注意」の標示	H27.8.31	②「学童横断注意」の文字とドットマークの路面標示 (<u>実施済み</u>)						② <u>実施済み</u>		
3	舟入小学校近くの民家 (舟入三丁目180番地付近)	家が崩壊しかけており危険である。	家の撤去	H27.8.31			③家の所有者に撤去依頼済み→結果撤去がなされた。 (<u>実施済み</u>)				③ <u>実施済み</u>	【2年目】③バリケードにより安全になったが、家の崩壊は徐々に進んでおり、早急な撤去を望む。 【3年目】③建物が完全に撤去され、安全になった。	【2年目】③主担当が役場のまちづくり推進課に代わった。まちづくり推進課のほうから引き続き撤去を求めている。 (→撤去済み)
4	舟入四丁目212番地付近 (名古屋市港区との境)	水路沿いの道にあるガードレールが切れている箇所がある。	ガードレールの切れ目を閉じる	H27.8.31				④道路管理者の名古屋市に修理依頼済み(<u>実施済み</u>)			④ <u>実施済み</u>		

・上記の表は平成29年度末時点での対策者、内容の予定を記載しています。

・今後、関係機関及び地元調整等により対策者、内容が変更される場合があります。

特に「公安委員会による対策」は蟹江警察署から警察本部への要望の結果どうなるか不確定な面があることにご留意ください。