

新蟹江小学校 対策一覧表

地図 番号	箇所	通学路の状況・危険の内容	希望された対策	現地確認 実施日	海部建設事務所による 対策内容／実施予定時期	公安委員会による 対策内容／実施予定時期	町安心安全課による 対策内容／実施予定時期	町土木農政課による 対策内容／実施予定時期	学校による 対策内容／実施予定時期	その他	実施予定時期まとめ	周期2年目、3年目での 学校・地域からの特記意見	左記の学校・地域からの特記 事項に対する機関からの回答
1	新蟹江学童保育所付近	・横断歩道を示す白線がほとんど消えている。 ・付近に学童保育所があるが、学童横断中の標識が存在しない。	・横断歩道白線を引きなおす ・学童横断中の注意喚起看板の設置	H27.8.31			①看板の設置(実施済み) ②ストップマットで児童に注意喚起を促す(実施済み)				①実施済み ②実施済み		
2	1号線芝切交差点南約50メートル付近	通過する車により、路肩に溜まった雨水が跳ね上がり、通学児童にかかってしまう。約10メートルに渡り通学路が冠水する。	・通学路に水が溜まらないようにする ・路肩に雨水が溜まらないように排水路の手入れをする	H27.8.31	③側溝及び路肩の清掃(実施済み)						③実施済み		
3	蟹江新田字道東地内	幅員が狭く危険。	歩道の設置	H27.8.31	④歩道設置に向けた整備に必要な用地の買収交渉が難航しているため早期の整備は難しいが、継続的に整備を進めていく。 (長く交渉を続けているが、交渉は現在も難航している)						④長く交渉を続けているが、交渉は現在も難航している		

・上記の表は平成29年度末時点での対策者、内容の予定を記載しています。

・今後、関係機関及び地元調整等により対策者、内容が変更される場合があります。

特に「公安委員会による対策」は蟹江警察署から警察本部への要望の結果どうなるか不確定な面があることにご留意ください。